

Zugesetzter Zulauf der best. Verdolung:



Zufahrt zur Wurmbergklinge mit Schwemmh Holzablagerungen und Fahrbahnerosion:



Schotterablagerungen aus dem erodierten Feldweg. Fahrbahn von Feuerwehr gereinigt.



Schottermure aus der Klingenentwässerung außerhalb des Grabens + Holzreste

